

## SIKKERHEDSGENNEMGANG AF LEGEPLADSER – Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret af 1998

	KONTROL PUNKT	STAND		BEMÆRKNINGER	REPARATION	
		Godkendt	Ikke godkendt		Rekvireret	Godkendt
STOR LEGEPLADS	Mål, 2 stk. Stabilitet, net, løse dele	X				
	Gynger Beslag, gynger og træværk, samt faldunderlag		X	Fejl på den ene gyng. Beslag og beskytter i stykker.	X LR	
	Vippedyr Fjeder og træværk, samt beslag og bolte	X				
	Ruchebane Underlag, tjek for klemningsfare samt evt. op rifter og faldunderlag	X				
	Trappe		X	Råd flere steder. Ingen sikkerhedsmæssig.		
	Klatre-net Beslag, net og træværk samt faldunderlag			Plastikdud mangler på møtrik ved koldbøttestang.		
	Balancebom Beslag, træværk samt faldunderlag			Flere lodrette og vandrette stolper er revnet og står snarest for udskiftning.		
	Bord/bænkesæt Træværk samt beslag	X		Gamle bord/bænkesæt bortskaffes.		
LILLE LEGEPLADS	Mål, 2 stk. Stabilitet, net, løse dele	X				
	Gynger Beslag, gynger og træværk, samt faldunderlag	X		Begyndende råd i stolper. Overlækker er revnet i begge ender frem til gennemgående bolt.		
	Ruchebane Underlag, tjek for klemningsfare samt evt. op rifter og faldunderlag	X				
	Klatre-net Beslag, net og træværk samt faldunderlag	X		Begyndende råd i stolper.		
	Bord/bænkesæt Træværk samt beslag	X				
Kontrol dato: 27-06-2023			Udført af: Line Riber, Bo Laugesen, Max Christensen, Henning S. Poulsen og Jan Facius			