

SIKKERHEDSGENNEMGANG AF LEGEPLADSER – Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret af 1998

KONTROL PUNKT	STAND		BEMÆRKNINGER	REPARATION	
	Godkendt	Ikke godkendt		Rekvireret	Godkendt
STOR LEGEPLADS	Mål, 2 stk.	X			
	Stabilitet, net, løse dele				
	Skur	✓/ø	Nedtaget		
	Stabilitet, løse dele				
	Sandkasse	X			
	Sand, løse trædele, løse skruer og bolte				
	Gynger	X		REVNELITRO	BO SPÆNDES
	Beslag, gynger og træværk, samt faldunderlag			BO SPÆNDES	BO SPÆNDES
	Vippedyr	X		TØK RUST	
	Fjeder og træværk, samt beslag og bolte				
	Ruchebane	X			
	Underlag, tæk for klemningsfare samt evt. op rifter og faldunderlag				
	Klatrenet	X			
	Beslag, net og træværk samt faldunderlag				
	Balancebom	X			
Beslag, træværk samt faldunderlag					
Bord/bænkesæt	X				
Træværk samt beslag					
Mål, 2 stk.	X				
Stabilitet, net, løse dele					
Gynger	X				
Beslag, gynger og træværk, samt faldunderlag					
Ruchebane	X				
Underlag, tæk for klemningsfare samt evt. op rifter og faldunderlag					
Klatrenet	X				
Beslag, net og træværk samt faldunderlag					
Bord/bænkesæt	✓/ø				
Træværk samt beslag					
Kontrol dato: Udført af: bestyrelsen 26/6 2024					

MANGEL PROP - LINE SKRIVER TIL NOLES

FLØT

TÆK REVNEL

FINDES IKKE